

N.º 163/CD  
Data: 20/10/2010

Assunto: **Desfibriladores automáticos externos Powerheart, CardioVive e Responder da Cardiac Science Corporation**

Para: Hospitais e Clínicas, Centros de Saúde, ARS, Ordens e Associações Profissionais

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

O fabricante **Cardiac Science Corporation** verificou que a avaria de uma resistência não é detectável nos testes automáticos periódicos dos seguintes desfibriladores automáticos externos, fabricados entre Agosto de 2003 e Agosto de 2009:

- Powerheart® modelos 9300A, 9300C, 9300D, 9300E, 9300P, 9390A, 9390E
- CardioVive® modelos 92531, 92532, 92533
- Responder® modelos 20219198, 2023440

Nesta situação, o desfibrilhador poderá não desempenhar a sua função durante uma tentativa de salvamento, o que pode afectar a reanimação do doente.


Para minimizar este problema a Cardiac Science Corporation desenvolveu uma actualização do *software*, disponível em [www.cardiacscience.com/aed175](http://www.cardiacscience.com/aed175). A actualização de *software*, relativa a cada um dos desfibriladores, deve ser confirmada à Cardiac Science Corporation, de acordo com as instruções disponibilizadas juntamente com o *software* de actualização.

De acordo com o fabricante, os desfibriladores afectados foram distribuídos em Portugal pelas seguintes empresas: Anru equipamentos médicos (que já cessou a actividade); Remeditec, S.A.; Socime Medical; Secur Comércio e Representações, Lda.; Linde Sogás, Lda.; MPG Portugal, Lda. Alguns destes distribuidores venderam estes dispositivos a outros distribuidores – Space Medical, Lda.; Seixas e Seixas, Lda.; Mediospital; J. Silva Pais, Lda.

O distribuidor que se encontra a coordenar a actualização é a empresa EKG Science Medical, Lda.

Atendendo a que ainda não foi possível localizar alguns dos dispositivos afectados, o Infarmed recomenda às entidades que ainda disponham destes dispositivos que procedam à actualização do *software* e, em caso de dúvida, contactem o distribuidor EKG Science Medical, Lda.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo