

N.º 147/CD
Data: 2010-09-10

Assunto: **Moinho ósseo - Tessier Osseous Microtome (TOM®) - modelos 01-15400, 01-15401 e 01-15402 – Fabricante Stryker Leibinger GmbH & Co. KG**

Para: Profissionais de Saúde, Hospitais, Clínicas e outras instituições de saúde


Contacto no INFARMED: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

O fabricante **Stryker Leibinger GmbH & Co. KG** recolheu do mercado vários modelos do moinho ósseo - **Tessier Osseous Microtome (TOM®)** - 01-15400, 01-15401 e 01-15402 - na sequência de queixas de não funcionamento da catraca do triturador e à libertação indesejada de aparas metálicas. O fabricante considerou, por isso, que este dispositivo médico estava obsoleto e cessou a sua comercialização.

Contudo, a recolha deste dispositivo no mercado nacional encontra um obstáculo, uma vez que não é possível localizar uma das empresas distribuidoras - Engimédica, Lda - tudo indicando que esta cessou a sua actividade. Assim, não é possível identificar todas as entidades a quem foram vendidos estes dispositivos.

Face ao exposto, o Infarmed recomenda aos profissionais de saúde que verifiquem a existência de algum dos modelos 01-15400, 01-15401 e 01-15402 do moinho ósseo - Tessier Osseous Microtome (TOM®) - não os utilizem e contactem a empresa Stryker Portugal, Produtos Médicos, Lda. (telefone 21 839 49 10) para a recolha destes dispositivos médicos.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo

Qualquer situação grave e/ou inesperada relacionada com dispositivos médicos deve ser notificada ao Infarmed através dos seguintes contactos:

Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde / Direcção de Produtos de Saúde

Tel: +351 21 798 71 45; Fax: +351 21 798 7367; E-mail: dvps@infarmed.pt