

N.º CA/058  
Data: 19/05/2006

Assunto: **Scooters para deficientes motores Sungift 500.**

Para: Distribuidores/utilizadores deste dispositivo

Contacto no INFARMED: **Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde**  
(Tel: 217987145; Fax: 217987367; email: dvps@infarmed.pt)

---

O INFARMED teve conhecimento, através da autoridade competente norueguesa, de um incidente em que durante a utilização a scooter se incendiou, provavelmente devido ao facto dos cabos eléctricos se terem danificado. Na sequência deste incidente esta scooter foi retirada do mercado norueguês.

A investigação revelou que o incidente terá tido origem na quebra por fadiga (devido às vibrações a que estão sujeitos durante a utilização) dos fios que constituem os cabos eléctricos o que originou arcos eléctricos.

Uma vez que o fabricante destas scooters, Sungift PLC (do Reino Unido), já não existe e não há conhecimento de nenhuma empresa que seja actualmente responsável por estes dispositivos, o INFARMED não conseguiu determinar se este equipamento foi ou não distribuído em Portugal.

Assim, caso alguma destas scooters seja utilizada em Portugal, o INFARMED recomenda que **se proceda imediatamente à inspecção dos cabos por um profissional adequado e, caso os cabos estejam velhos ou danificados, se suspenda a utilização destas scooters.**

Todos os incidentes ou quase incidentes relacionados com a utilização de dispositivos médicos devem ser comunicados ao INFARMED. Para tal poderá utilizar o modelo disponível em [http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO\\_DO\\_MERCADO/VIGILANCIA\\_DE\\_DISPOSITIVOS\\_MEDICOS/FERRAMENTAS\\_PARA\\_NOTIFICACAO\\_DE\\_INCIDENTES\\_DM/PROFISSIONAIS\\_DE\\_SAUDE](http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO_DO_MERCADO/VIGILANCIA_DE_DISPOSITIVOS_MEDICOS/FERRAMENTAS_PARA_NOTIFICACAO_DE_INCIDENTES_DM/PROFISSIONAIS_DE_SAUDE)

**O Conselho de Administração**

  
(Luisa Carvalho)