

Circular Informativa

N.º 188/CD/8.1.7

Data: 01/08/2013

Assunto: **Conjuntos de infusão para utilização com as bombas de insulina Paradigm da Medtronic**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Na sequência de um potencial risco de administração de uma dose de insulina superior ou inferior à recomendada, quando a insulina ou outros líquidos entram nos conectores dos tubos da bomba Paradigm, a Medtronic emitiu uma carta aos utilizadores com recomendações sobre a forma de enchimento do reservatório, com vista a evitar que o líquido provoque o entupimento das válvulas do conector.

As instruções de utilização destes dispositivos estão de igual modo a ser atualizadas.

Esta informação aplica-se a todos os **conjuntos de infusão da Medtronic** concebidos para serem utilizados com as **bombas de infusão Paradigm da Medtronic**.¹

Assim, o Infarmed recomenda aos utilizadores das bombas de infusão Paradigm, que ainda não tenham recebido a referida carta, o contacto com o seu médico assistente.

O Conselho Diretivo


Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo

¹ Modelos dos conjuntos de infusão Paradigm afetados: MMT-317, MMT-318, MMT-324, MMT-325, MMT-312S, MMT-312L, MMT-386, MMT-387, MMT-394, MMT-396, MMT-397, MMT-398, MMT-399, MMT-377, MMT-378, MMT-381, MMT-382, MMT-383, MMT-384, MMT-368, MMT-862, MMT-864, MMT-866, MMT-874, MMT-876, MMT-884, MMT-886, MMT-921, MMT-923, MMT-925, MMT-941, MMT-943, MMT-945, MMT-961, MMT-963, MMT-965 e MMT-975.