

Circular Informativa

N.º 190/CD/8.1.7.

Data: 01/08//2013

Assunto: **Substituição dos medidores de glicemia OneTouch Verio Pro e OneTouch Verio IQ – Atualização**

Para: Divulgação Geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Conforme divulgado na [circular informativa n.º 082/CD/8.1.6](#), de 17/04/2013, a Lifescan está a proceder à substituição de todos os medidores de glicemia **OneTouch Verio Pro** e **OneTouch Verio IQ** devido ao mau funcionamento destes aparelhos em amostras de sangue com níveis de glicemia extremamente elevados (≥ 1024 mg/dl).

A Lifescan desenvolveu uma nova versão de *software* que corrige este problema, a qual está já disponível nos medidores de substituição do modelo OneTouch Verio IQ. Este será o medidor disponibilizado também aos utilizadores do OneTouch Verio Pro, uma vez que este modelo foi descontinuado no mercado nacional.

Os novos medidores OneTouch Verio IQ distinguem-se dos anteriores através do número de série, presente no aparelho e na embalagem:

	Versão Antiga	Versão Nova
Número de série	iniciam-se com as letras "TA" e "TB"	iniciam-se com as letras "TC"
Imagem	 <p> OneTouch® Verio® IQ Medidor de glicose no sangue / Medidor de glicose no sangue IVD Para autodiagnóstico / Para auto-monitorização. Life Scan Europe 6300 Zug, Switzerland CE 0344 SN: TADPV17V AW 06794601A ©2012 Life Scan, Inc. Fecha de revisión / Data da rev.: 06/2012 </p>	 <p> OneTouch® Verio® IQ Medidor de glicose no sangue / Medidor de glicose no sangue IVD Para autodiagnóstico / Para auto-monitorização. Life Scan Europe 6300 Zug, Switzerland CE 0344 SN: TCDPV17V AW 06794601A ©2012 Life Scan, Inc. Fecha de revisión / Data da rev.: 06/2012 </p>

As recomendações efetuadas na circular anterior mantêm-se:

- Contacto com a entidade onde adquiriu o medidor para que este possa ser substituído;
- Até à substituição ser efetuada, estes medidores podem continuar a ser utilizados. No entanto, se for detetado qualquer problema contacte o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro;
- Também está disponível o Serviço de Apoio a Clientes da Lifescan – 800 855 733 – para substituição dos medidores.

O Conselho Diretivo


Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo